



Použitím exaktných metód viete pomocou watchov sledovať najrôznejšie parametre indikujúce chybný HW na PC a NB

Nastavenie watchov pre HW monitoring sa robí po vstupe do C-Monitor schedulera v časti Watches kliknete na wizarða pre pridanie nového watchu.




Obrázek: Pridanie watchu pre HW monitoring na PC

Na nasledujúcom okne si nastavíte čo chcete aby sa vyhodnocovalo a zadáte predvolené hodnoty, kedy je stav napr disku vyhodnocovaný ako OK a hraničné hodnoty, po ktorých prekročení sa generuje chybové hlásenie.




Obrázek: Voľba položiek pre sledovanie hw na počítačoch, preddefinovanie sledovaných hodnôt

Po preklikaní nasledujúcich okien sprievodcu pre pridanie watchu na HW monitoring prídete k časti zobrazenej na nasledujúcom okne kde máte možnosť zdefinovať akcie, ktoré sa budú robiť po vyhodnotení chybného stavu watchu ako napríklad tu máte možnosť nastaviť odosielanie SMS správy informujúcej o chybnom stave.



Obrázek: Nastavenie akcie pri prechode watchu do stavu fail, možnosť odoslania sms správy

Stav jednotlivých podmienok ako aj vyhodnocovanie watchu si môžete kedykoľvek pozrieť v časti Watch State.



Obrázek: Vyhodnocovanie watchu v žložke Watch State

Date:

1.9.2012

External Links:

[Monitoring HW serverov](#) [1]


Obrázky:




[2]



[3]



[4]



[5]

Odkazy

[1] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/monitoring-a-diagnostika/sledovanie-stavu-hw-serverov>

[2]

https://customermonitor.cz/sites/default/files/pridanie%20watchu%20na%20hw%20monitoring_0.png

[3] https://customermonitor.cz/sites/default/files/pridanie%20watchu%20na%20hw%20monitoring2_0.png

[4] https://customermonitor.cz/sites/default/files/hw%20monitoring%20nastavenie%20pri%20false%20stave_0.png

[5] https://customermonitor.cz/sites/default/files/watch%20state_1.png